

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式电站扶贫项目

日期	2018 年 6 月 21 日 星期四	气候	多云	气温	13℃-22℃
监理单位动态:	巡视、检查、验收		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	二建10人, 东海10人				
施工机械动态:	拖拉机4台				
施工进度情况	小五站施工工地安装支架, 河口村工地围栏施工, 组件支架整改, 消缺, 团结村工地围栏施工, 组件支架整改, 消缺, 仁兴村工地围栏整改, 组件支架整改, 消缺.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地, 检查施工质量, 安全防范, 进度情况, 整理资料.				
记录人	时金宝, 刘元		总监签阅	刘元发	