

# 监 理 日 志

工程名称: 勐海县光伏分布式发电站扶贫项目

|            |                                                                  |                 |     |    |         |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|---------|
| 日期         | 2018 年 6 月 25 日 星期二                                              | 气候              | 多云  | 气温 | 14℃-21℃ |
| 监理单位动态:    | 巡视、检查、验收                                                         | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |    |         |
| 施工方人员动态:   | 二建10人、东海10人                                                      | 无               |     |    |         |
| 施工机械动态:    | 拖拉机4台                                                            |                 |     |    |         |
| 施工进度情况     | 团结村工地围栏整改,更换大门,组件、支架整改,消缺.河口村工地围栏施工,汇流箱入电缆,组件、支架整改,消缺.小五站工地安装支架. |                 |     |    |         |
| 检查发现的问题    | 无                                                                |                 |     |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | 无                                                                |                 |     |    |         |
| 协调内容或其他    | 巡视施工工地,检查施工质量、进度、安全防范等问题.到市政府清进度款,整理资料.                          |                 |     |    |         |
| 记录人        | 时金富、刘元                                                           | 总监签阅            | 刘士发 |    |         |