

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	<u>2018年6月30日</u> 星期六	气候	<u>多云</u>	气温	<u>19℃-30℃</u>
监理单位动态:	<u>巡视,检查,验收.</u>		材料进场、取样见证、合格情况: <u>无</u>		
施工方人员动态:	<u>二建10人, 东海10人</u>				
施工机械动态:	<u>拖拉机4台</u>				
施工进度情况 施工部位	<u>小五站施工工地安装支架, 勃信村工地电力安装电杆、调试变压器, 仁兴村工地电力安装电杆、围栏、组件, 交架整改、消缺.</u>				
检查发现的问题	<u>无</u>				
处理措施、意见、结果	<u>无</u>				
协调内容 或其他	<u>巡视施工工地, 检查施工质量, 安全防范, 进度等问题, 整理资料.</u>				
记录人	<u>时金宝, 刘元</u>	总监签阅	<u>刘士发</u>		