

监 理 日 志

工程名称: 南林果光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018 年 6 月 4 日 星期 二	气候	阴	气温	17℃-27℃
监理人员动态:	巡视. 检查. 验收	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	二建5人. 东海10人				
施工机械动态:	拖拉机两台. 电焊2台				
施工进度情况 施工部位	生产村合成屯逆变器基础整改. 正阳村工地更换破损的光伏组件. 支架整改. 河口村工地电数设. 封墙防火泥. 古兴河村消缺. 整改.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	巡视施工工地. 检查施工质量. 验收完工项目. 整理资料.				
记录人	时金富. 刘元	总监签阅	刘士发		