

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电扶贫项目.

日期	2018年6月6日 星期四	气候	多云	气温	5℃-25℃
监理人员动态:	巡视、检查、整理资料	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	二建10人, 东海10人				
施工机械动态:	拖拉机2台, 电焊机2台				
施工进度情况 施工部位	他山村工地围栏施工、支架整改, 河口村工地围栏施工、支架整改, 生产村合成屯工地逆变器基础整改, 古兴河村工地围栏施工、支架整改、消缺.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	巡视施工工地, 检查施工质量, 整理资料.				
记录人	刘金宝, 刘元		总监签阅	刘士发	