

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式电站扶贫项目

日期: 2018 年 6 月 7 日 星期 四 气候: 多云 气温: 12℃-22℃

监理人员动态: 巡视、检查、整理资料

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态: 二建10人, 东海20人

围栏材料进场, 合格

施工机械动态: 拖拉机2台, 电焊机2台

施工进度情况
施工部位

河口村工地围栏施工, 组件、支架整改消缺, 城子村工地围栏施工, 组件、支架整改, 岱山村工地围栏施工, 组件、支架整改, 消缺。

检查发现的问题

无

处理措施、意见、结果

无

协调内容
或其他

巡视施工工地, 检查安全质量, 整理资料。