

# 监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

|            |                                                                        |                          |      |     |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----|---------|
| 日期         | 2018年6月9日 星期六                                                          | 气候                       | 晴    | 气温  | 18℃-24℃ |
| 监理单位动态:    | 巡视、检查、整理资料                                                             | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |      |     |         |
| 施工方人员动态:   | 2 建10人, 东海15人.                                                         |                          |      |     |         |
| 施工机械动态:    | 拖拉机2台                                                                  |                          |      |     |         |
| 施工进度情况     | 河口村工地围栏施工. 组件. 支架整改. 消缺. 城西村工地架设电缆. 刷接地扁铁黄绿漆. 岱山村工地围栏施工. 组件. 支架整改. 消缺. |                          |      |     |         |
| 检查发现的问题    | 无                                                                      |                          |      |     |         |
| 处理措施、意见、结果 | 无                                                                      |                          |      |     |         |
| 协调内容或其他    | 巡视施工工地. 检查安全. 质量. 工程进度情况. 整理资料.                                        |                          |      |     |         |
| 记录人        | 时金宝, 刘元                                                                |                          | 总监签阅 | 刘元发 |         |