

监 理 日 志

工程名称: 新利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018年7月2日 星期一	气候	阴	气温	19℃-29℃
监理单位动态:	巡视、检查、验收		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	二建10人、东海10人				
施工机械动态:	拖拉机4台				
施工进度情况	生产村工地逆变器基础整改、组件、支架整改、消缺 南信村工地电力安装变压器、仁兴村工地电力安装 电线路、小五站工地安装支架。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地、检查质量、安全防范、施工进度、 整理资料				
记录人	时金宝、刘元		总监签阅	刘士发	