

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电扶贫项目

日期	2018年7月21日 星期六	气候	阴	气温	23℃-30℃
监理人员动态:	巡视、检查、验收	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	二建10人、东海25人				
施工机械动态:	拖拉机4台				
施工进度情况 施工部位	小五站工地安装支架、组件、河口村工地安装逆变器、变压器入电缆、正阳村工地调试逆变器、生产村工地调试逆变器、勃利村调试逆变器。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	巡视施工、调试工地、检查、验收并网整改工作情況、整理资料。				
记录人	时金宝、刘元	总监签阅	刘士发		