

监 理 日 志

工程名称: 东川区光伏分布式发电站扶贫项目

日期	<u>2018年7月29日 星期日</u>	气候	<u>晴</u>	气温	<u>23℃-33℃</u>
监理单位动态:	<u>巡视检查验收</u>		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	<u>二建10人 东海25人</u>		<u>无</u>		
施工机械动态:	<u>拖拉机四台</u>				
施工进度情况	<u>小五站工地安装支架,组件逆变器基础施工. 东信村工地场区除草. 下陷陈列整改施工. 逆变器基础整改施工. 河口村工地场区除草. 逆变器基础整改施工.</u>				
检查发现的问题	<u>无</u>				
处理措施、意见、结果	<u>无</u>				
协调内容或其他	<u>巡视施工工地, 检查验收准备并网电站的整改消缺情况. 整理资料.</u>				
记录人	<u>时金宝. 刘元</u>		总监签阅	<u>刘士发</u>	