

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018年7月7日 星期六	气候	多云	气温	14℃-24℃
监理人员动态:	巡视、检查、验收		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	2建10人, 东海10人		无		
施工机械动态:	拖拉机4台				
施工进度情况	勃信村工地电力安装变压器、调试检测、仁兴村工地电力安装电杆、架设线路、开发村工地围栏、组件支架整改、龙山村工地围栏、组件支架整改、消缺。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地、检查验收、准备并网发电的工地施工整改情况、整理资料。				
记录人	时金宝、刘元		总监签阅	刘世发	