

监 理 日 志

工程名称: 勐海县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018年8月14日 星期二	气候	阴	气温	15℃-24℃
监理单位动态:	巡视、检查、验收	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	二建10人、东海25人				
施工机械动态:	拖拉机四台				
施工进度情况	小五站工地安装支架、组件、敷设电缆、围栏施工、焊接接地扁铁、安装汇流箱、仁兴村工地整改、调试变压器、逆变器、团结村工地调试变压器。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地、检查、验收并网电站的整改消缺工作、到市政府请款、整理资料。				
记录人	时金宝、刘元	总监签阅	刘士发		