

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018年8月20日 星期三	气候	阴	气温	18℃-29℃
监理单位动态:	巡视、检查、验收	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	二建10人 东海25人	无			
施工机械动态:	翻斗车两台、挖掘机2台				
施工进度情况	福安村新开工地正在平整场地, 太平村新开工地正在平整场地, 恒太村新开工地正在平整场地, 龙山村工地整改、消缺、调试逆变器。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	同业主、施工队共同巡视新开工地的日常工作, 检查、验收并网电站的整改消缺工作。				
记录人	时金富、刘元	总监签阅	刘士发		