

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏扶贫电站项目

日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日 星期 ____	气候: 多云	气温: 15℃-28℃
监理单位动态: 巡视、检查、验收	材料进场、取样见证、合格情况:	
施工方人员动态: 二建10人, 东海25人	无	
施工机械动态: 铲车两台, 挖掘机		
施工进度情况 施工部位	太平村工地平整场地, 福安村工地平整场地, 恒太村工地平整场地, 立新村光伏电站检查验收, 合成屯工地整改、消缺、调试变压器、变压器。	
检查发现的问题	无	
处理措施、意见、结果	无	
协调内容 或其他	巡视施工工地, 检查、验收并网电站的整改消缺工作, 配合华阳检测验收, 整理资料。	
记录人: 刘元 时金宝	总监签阅: 刘士发	