

监 理 日 志

工程名称: 勐利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018 年 8 月 3 日 星期 五	气候	阴	气温	18℃-27℃
监理人员动态:	巡视、检查、验收	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	二建10人、东海25人				
施工机械动态:	拖拉机四台				
施工进度情况 施工部位	小五站工地安装支架、组件、逆变器基础养护、敷设直流电缆、接地扁铁焊接、围栏施工、勐信村工地排水沟开挖施工、支架、组件问题整改。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	巡视施工工地、检查、验收施工质量、安全规范、在永久村检查组件破损情况、整理资料。				
记录人	时金宝、刘元	总监签阅	刘士发		