

监 理 日 志

工程名称: 新利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018年7月5日 星期日	气候	晴	气温	19℃-27℃
监理人员动态: 巡视、检查、验收		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 二建10人、东海25人		无			
施工机械动态: 拖拉机、四台					
施工进度 部位	小五站工地安装支架、组件、围栏施工、逆变器基 础养护、电缆敷设、焊接接地扁铁、刷漆、 排水沟施工、桩基整改、消缺。				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容 或其他	巡视施工工地、检查、验收部分电站整改 消缺情况、整理资料。				
记录人	时金宝、刘元		总监签阅	刘士发	