

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018 年 8 月 6 日 星期 一	气候	雾	气温	16℃-27℃
监理单位动态:	巡视. 检查. 验收		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	二建10人. 东海25人		无		
施工机械动态:	拖拉机四台				
施工进度情况	小王站工地安装支架. 组件. 电缆线敷设. 接地扁铁焊接. 围栏施工. 勃信村工地整改. 消缺. 金户村工地整改消缺. 河口村工地整改. 消缺.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地. 检查. 验收并网电站的整改. 消缺工作. 整理资料. 到政府洽谈请款.				
记录人	时金富, 刘元		总监签阅	刘士发	