

监 理 日 志

工程名称: 永修县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018 年 8 月 8 日 星期三	气候	阴	气温	16℃-22℃
监理单位动态:	巡视、检查、验收		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	二建10人、东海25人		无		
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	小五站电站工地安装支架、组件、电缆敷设、围栏施工、焊接接地扁铁、立新村工地整改、消缺、河口村整改消缺、永久村整改消缺。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	巡视施工工地、检查、验收并网后电站的整改消缺工作进展情况、整理资料。				
记录人	时金宝、刘元		总监签阅	刘七发	