

监 理 日 志

工程名称: 勐腊县光伏分布式发电扶贫项目		日期: 2018年9月25日 星期二	气候: 晴	气温: 7℃-16℃
监理人员动态: 巡视、检查、验收 施工方人员动态: 二建10人, 东海35人 施工机械动态: 打桩机1台, 钻机1台, 拖拉机1台		材料进场、取样见证、合格情况: 支架出厂, 逆变器到场 合格		
施工进度情况	小五站工地, 电业立杆, 架线, 敷设电缆, 焊接地扁铁, 太平村工地安装支架, 镇东村开挖逆变器基石出, 电业立杆, 恒太村打桩机打桩, 福安村钻机打孔.			
检查发现的问题	无			
处理措施、意见、结果	无			
协调内容或其他	巡视施工工地, 检查、验收施工质量、进度, 安全文明施工, 整理资料.			
记录人	时金宝, 刘元	总监签阅	刘 发	