

未传

监 理 日 志

工程名称: 鄂利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018 年 10 月 28 日 星期 12	气候	晴	气温	-4℃-6℃
监理人员动态: 巡视检查、验收		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 二建5人, 东海10人					
施工机械动态: 拖拉机两台					
施工进度情况	小五站工地围栏修复, 除草、整改、消缺, 顺太村工地围栏施工, 整改、消缺, 福安村工地围栏施工, 整改、消缺, 镇东村工地围栏施工, 整改、消缺.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地, 检查、验收并网电站的整改、消缺工作, 整理资料.				
记录人	时金宝、刘元		总监签阅	刘七发	