

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电扶贫项目

日期	2018 年 11 月 2 日 星期五	气候	晴	气温	-1℃-14℃
监理人员动态: 巡视、检查、验收			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 二建10人、东海20人					
施工机械动态: 叉车一台、拖拉机三台					
施工进度情况	小五站工地整改、消缺、福安村工地倒运组件、安装组件、电缆敷设、围栏施工、恒太村工地整改、消缺、镇东村工地整改、消缺、太平村工地整改、消缺				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地、检查、验收并网电站的整改、消缺情况、配合检测验收、整理资料。				
记录人	时金宝		总监签阅	刘七发	