

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目.

日期	2018 年 11 月 11 日 星期 二	气候	晴	气温	-6℃-3℃
监理人员动态:	巡视检查, 验收		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	二建5人, 东海10人				
施工机械动态:	拖拉机两台				
施工进度情况	巡视并网发电电站, 检查因下雪造成发电量低的原因. 中和村, 新兴村, 大义村, 卫东村, 大六村, 正阳村, 合成村, 河口村, 团结村等组件上有积雪.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地, 检查, 验收并网电站的整改消缺工作, 整理材料.				
记录人	时金宝		总监签阅	刘七发	