

监 理 日 志

工程名称: 勐海县光伏发电扶贫项目

日期	2018年11月14日 星期三	气候	晴	气温	-5°-3°
监理人员动态:	巡视、检查、验收	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	二建5人、东海10人				
施工机械动态:	拖拉机 2台				
施工进度情况 施工部位	小五站工地整改、消缺、除草、清雪、团结村工地整改、消缺、除草、除雪、福安村工地围栏施工、整改、消缺、合成中工地整改、消缺、除草、太升村工地、整改、消缺				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	巡视施工工地,检查、验收并网电站的整改、消缺情况、整理资料。				
记录人	时金宝、吴少坤	总监签阅	刘士发		