

监 理 日 志

工程名称: 勐海县光伏分布式发电扶贫项目

日期	2018 年 11 月 15 日 星期 四	气候	阴	气温	-7°-2°
监理单位动态:	巡视检查验收		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	二建5人 东海10人				
施工机械动态:	拖拉机2台				
施工进度情况	小五站工地整改消缺除草清雪维修逆变器故障。和平村工地处理逆变器故障整改消缺福安村工地整改消缺清雪镇东村工地整改消缺除雪。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地检查验收并网电站的整改消缺情况督促清理组件上的积雪整理资料。				
记录人	时金宝 吴少坤		总监签阅	刘 七 发	