

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018年11月19日 星期二	气候	晴	气温	-15° - -1°
监理人员动态: 巡视检查验收 施工方人员动态: 二建5人 东海10人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	小五站工地整改消缺、除草、清雪、维修逆变器、中和村 工地整改、消缺、除草、清雪、镇东村工地整改、消缺、清 雪、除草、岱山村工地整改、消缺、清雪、除草、调试逆变器。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地、检查、验收并网电站的整改 消缺工作、整理资料。				
记录人	时金宝 吴少坤	总监签阅	刘士发		