

监 理 日 志

工程名称: 勐腊县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018年11月27日 星期二	气候	多云	气温	-15°-3°
监理人员动态:	巡视 检查 验收	材料进场、取样见证、合格情况: 围栏材料进场,合格			
施工方人员动态:	二建5人,东海10人				
施工机械动态:	拖拉机2台				
施工进度情况 施工部位	和平村工地整改、消缺、清理积雪、维修逆变器、城 西村工地、整改、消缺、清理积雪、福安村工地围栏 施工、整改消缺、中和村工地整改、消缺、清理积雪				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	巡视施工工地、检查、验收并网发电后的整改 消缺工作,督促各村清理屋顶上的积雪、整理资料。				
记录人	时金宝、吴少坤	总监签阅	刘士发		