

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018年11月21日 星期三	气候	多云	气温	-12°-6°
监理单位动态:	巡视、检查、验收		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	二建5人、东海10人				
施工机械动态:	拖拉机2台				
施工进度情况 施工部位	今日市、县两级领导、业主、监理、运维、总包、施工方、联合现场讲解、培训村级光伏现场管理员、永久村户用电站围栏施工、立新村工地整改、消缺、组件上清雪。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	巡视施工工地、检查、验收并网发电后的整改消缺情况、配合市、县两级政府培训村级光伏管理员、整理资料。				
记录人	时金宝、关少坤		总监签阅	刘 七 发	