

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018年12月7日 星期五	气候	多云	气温	-21°/-16°
监理人员动态:	巡视检查验收		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	二建5人 东海10人				
施工机械动态:	拖拉机两台				
施工进度情况	永久村户用电站整改消缺, 检查维修逆变器, 清理积雪, 岱山村工地整改消缺, 清理积雪, 正阳村工地整改消缺, 清理积雪, 立新村工地整改消缺, 清理积雪.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地, 检查验收并网电站整改消缺情况, 督促清理积雪, 整理资料.				
记录人	时金宝 吴少坤		总监签阅	刘 七 发	