

监 理 日 志

工程名称: 勐海县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018年12月14日 星期五	气候	阴	气温	-17°/-12°
监理单位动态:	巡视 检查 验收	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	二建5人 东海10人				
施工机械动态:	拖拉机和两台				
施工进度情况	河口村工地整改消缺,清理积雪检查维修逆变器. 岱山村工地整改消缺,清理积雪检查维修逆变器. 中和村工地整改消缺,清理积雪检查维修逆变器.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地,检查验收并网电站的整改消缺情况,整理资料.				
记录人	时金宝 吴少坤	总监签阅	刘士发		