

监 理 日 志

工程名称: 新化县米分分布式电站扶贫项目

日期	2018 年 12 月 23 日 星期二	气候	阴	气温	-16°/-10°
监理单位动态:	巡视检查验收	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	二建5人, 东海10人				
施工机械动态:	拖拉机二台				
施工进度情况	中和村工地整改、消缺、清理积雪、检查维修逆变器。 大久村工地整改、消缺、清理积雪、检查维修逆变器。 立新村工地整改、消缺、清理积雪、检查维修逆变器。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地, 检查验收并网电站的整改、消缺工作, 督促清雪, 整理资料。				
记录人	时金富 吴少坤	总监签阅	刘 工 发		