

监 理 日 志

工程名称: 勐海县光伏分布式发电站扶贫项目		日期	2018年12月24日 星期一	气候	多云	气温	-18°/-6°
监理单位动态: 巡视、检查、验收		材料进场、取样见证、合格情况: 无					
施工方人员动态: 二建5人, 东海10人							
施工机械动态: 拖拉机两台							
施工进度情况	新兴村工地整改、消缺、清理积雪、检查维修逆变器。 大义村工地整改、消缺、清理积雪、检查维修逆变器。 卫东村工地整改、消缺、清理积雪、检查维修逆变器。						
检查发现的问题	无						
处理措施、意见、结果	无						
协调内容或其他	巡视施工工地, 检查验收并网电站的整改、消缺工作, 督促清理积雪, 整理资料。						
记录人	时金宝、吴少坤			总监签阅	刘七发		