

监 理 日 志

工程名称: 新丰县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018年12月30日 星期日	气候	阴	气温	-19°/-13°
监理单位动态:	巡视 检查 验收	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	二建5人 东海1人				
施工机械动态:	拖拉机2台				
施工部位	和平村电站工地整改、消缺、清理积雪、检查维修变压器。 城西村工地整改、消缺、清理积雪、检查维修变压器。 开发村工地整改、消缺、清理积雪、检查维修变压器。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地, 检查验收并网电站的整改消缺情况, 督促清雪, 整理资料。				
记录人	时金宝、吴少坤		总监签阅	刘七发	