

监 理 日 志

工程名称: 新会县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2018年12月31日 星期一	气候	阴	气温	-17°/-11°
监理单位动态:	巡视检查验收	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	二建5人 东海10人				
施工机械动态:	拖拉机2台				
施工进度情况	勒堡村电站工地整改消缺,清理积雪检查维修变压器. 正阳村电站工地整改消缺,清理积雪检查维修变压器. 仁兴村电站工地整改消缺,清理积雪检查维修变压器.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或果也	巡视施工工地,检查验收并网电站的整改消缺 工作情况,督促清理,整理资料.				
记录人	时金宝 吴少坤	总监签阅	刘士发		