

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019 年 1 月 2 日 星期三	气候	阴	气温	-16°/-10°
监理人员动态:	巡视、检查、验收	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	二建5人 东海10人				
施工机械动态:	拖拉机两台				
施工进度情况 施工部位	正阳村工地整改、消缺、清理积雪、检查维修变压器。 立新村工地整改、消缺、清理积雪、检查维修变压器。 仁兴村工地整改、消缺、清理积雪、检查维修变压器。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	巡视施工工地、检查、验收并网电站的消缺 整改情况、督促清雪、整理资料。				
记录人	时金宝、吴少坤	总监签阅	刘 七 发		