

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2019年1月6日 星期二	气候	多云	气温	-17°/-10°
监理单位动态:	巡视、检查、验收	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	二建5人, 东海10人				
施工机械动态:	拖拉机两台				
施工进度情况	新兴村工地整改、消缺、清理积雪、检查维修逆变器。 大义村工地整改、消缺、清理积雪、检查维修逆变器。 卫东村工地整改、消缺、清理积雪、检查维修逆变器。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地、检查、验收并网电站的整改、消缺工作情况、督促清雪、整理资料。				
记录人	时金宝、吴少坤	总监签阅	刘士发		