

监 理 日 志

工程名称: 勐腊县勐海镇市式电站扶贫项目

日期	2019年1月2日 星期一	气候	阴	气温	-17°/-10°
监理单位动态:	巡视检查验收	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	二建5人, 东海10人				
施工机械动态:	拖拉机两台				
施工进度情况	大六村电站工地整改、消缺、清理积雪、检查维修变压器。 和平村电站工地整改、消缺、清理积雪、检查维修变压器。 城西村电站工地整改、消缺、清理积雪、检查维修变压器。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	巡视施工工地, 检查、验收并网电站的整改、消缺情况, 督促村里清雪、整理资料。				
记录人	时金宝、吴少坤	总监签阅	刘士发		