

监 理 日 志

工程名称: 勐腊县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2019 年 1 月 9 日 星期三	气候	阴	气温	-13°/-6°
监理单位动态:	巡视、检查、验收	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	二建5人, 东海10人				
施工机械动态:	拖拉机2台				
施工进度情况 施工部位	仁兴村电站工地整改、消缺、清理积雪、检查维修逆变器。 中和村电站工地整改、消缺、清理积雪、检查维修逆变器。 正阳村电站工地整改、消缺、清理积雪、检查维修逆变器。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	巡视施工工地, 检查验收并网电站的整改、消缺情况, 督促清雪, 整理资料。				
记录人	时金富、吴少坤	总监签阅	刘 士 发		