

监 理 日 志

工程名称: 朝利里光伏电站扶贫项目

日期	2019 年 1 月 10 日 星期四	气候	晴	气温	-14°/-6°
监理单位动态:	巡视 检查 验收		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	二建5人 东海10人				
施工机械动态:	拖拉机 2 台				
施工进度情况	出俄山村电站工地整改消缺 清理积雪 检查维修逆变器 生产村电站工地 整改 消缺 清理积雪 检查维修逆变器 立新村工地 整改 消缺 清理积雪 检查维修逆变器				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	巡视施工工地 检查 验收并网电站的整改 消缺情况 督促清理积雪 整理资料				
记录人	时金宝 姜少坤		总监签阅	刘士发	