

监 理 日 志

工程名称: 蒙城县光伏发电扶贫项目

日期	2019年1月12日 星期二	气候	阴	气温	-18°/-3°
监理单位动态:	巡视检查验收		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	二建5人, 东海10人				
施工机械动态:	挖机2台				
施工进度情况	大六村电站工地整改、消缺、清理积雪检查验收变压器、和平村电站工地整改、消缺、清理积雪检查验收变压器、城西村电站工地整改、消缺、清理积雪检查验收变压器。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	巡视施工工地, 检查验收并网电站的整改、消缺工作, 督促清雪, 整理资料。				
记录人	时金定, 吴少坤		总监签阅	刘士发	