

监 理 日 志

工程名称: 勐腊县光伏扶贫电站扶贫项目		日期: 2019年1月15日 星期二	气候: 阴	气温: -11°/-9°
监理单位动态: 巡视、检查、验收		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 东海 10人				
施工机械动态: 挖土机 1台				
施工部位 进展情况	今日市、县扶贫办领导、电业领导、总包施工单位人员对项目所有电站工地进行安全大检查, 并对村级光伏电站管护员进行了现场指导。			
检查发现的问题	无			
处理措施、意见、结果	无			
协调内容 或其他	巡视施工工地, 检查验收并网电站的整改消缺工作情况, 督促清雪, 整理资料。			
记录人	时金宝, 吴少坤	总监签阅	刘士发	