

# 监 理 日 志

工程名称 勐海县光伏分布式发电站扶贫项目

|                |                                                       |      |                                 |    |                |
|----------------|-------------------------------------------------------|------|---------------------------------|----|----------------|
| 日期             | <u>2019年3月8日</u>                                      | 气候   | <u>晴</u>                        | 气温 | <u>-9°至-1°</u> |
| 监理单位动态:        | <u>巡视检查</u>                                           |      | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br><u>无</u> |    |                |
| 施工方人员动态:       | <u>东海 7人</u>                                          |      |                                 |    |                |
| 施工机械动态:        | <u>拖拉机 1台</u>                                         |      |                                 |    |                |
| 施工部位<br>施工进度情况 | <u>永久村户用发电站更换破损户用逆变器.</u><br><u>寨山村发电站数据采集系统更新升级.</u> |      |                                 |    |                |
| 检查发现的问题        | <u>无</u>                                              |      |                                 |    |                |
| 处理措施、意见、结果     | <u>无</u>                                              |      |                                 |    |                |
| 协调内容或其他        | <u>无</u>                                              |      |                                 |    |                |
| 记录人            | <u>时金富 吴少坤</u>                                        | 总监签阅 | <u>刘世发</u>                      |    |                |

