

监 理 日 志

工程名称: 勐利县光伏分布式发电扶贫项目

日期	2019年3月13日星期三	气候	晴	气温	-10°-1°
监理单位动态:	巡视 检查		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	东海 7人				
施工机械动态:	拖拉机 1台				
施工部位 施工进度情况	永久村户用发电站更换破损户用变压器。 福安村发电站数据采集系统更新升级。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金宝		总监签阅	刘七发	

