

# 监 理 日 志

工程名称: 勐海县光伏分布式发电站扶贫项目

|            |                                                     |    |                          |     |        |
|------------|-----------------------------------------------------|----|--------------------------|-----|--------|
| 日期         | 2019年3月19日星期二                                       | 气候 | 晴                        | 气温  | -4-14° |
| 监理单位动态:    | 巡视 检查                                               |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |     |        |
| 施工方人员动态:   | 东海7人                                                |    |                          |     |        |
| 施工机械动态:    | 拖拉机一台                                               |    |                          |     |        |
| 施工进度情况     | 永久村户用发电站更换破损户用逆变器. 整改消缺.<br>大义村发电站数据采集系统更新升级. 整改消缺. |    |                          |     |        |
| 检查发现的问题    | 今日检查了立新村. 和平村. 正阳村三个电站<br>发现每个电站都存在组件不同的破损现象.       |    |                          |     |        |
| 处理措施、意见、结果 | 全部彻底更换破损组件.                                         |    |                          |     |        |
| 协调内容或其他    |                                                     |    |                          |     |        |
| 记录人        | 时金尧 吴少坤                                             |    | 总监签阅                     | 刘世发 |        |

