

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏扶贫电站扶贫项目

日期	2019年 3月20日 星期 三	气候	晴	气温	-8°-6°
监理单位动态:	巡视、检查		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	东海 7 人		无		
施工机械动态:	拖拉机 - 台				
监理单位 施工部位 施工内容	永发村户用发电站更换破损户用逆变器, 整改消缺, 新兴村发电站数据采集系统更新升级, 整改消缺,				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时奎宝、吴少坤		总监签阅	刘 世 发	

