

监 理 日 志

工程名称: 勐利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2019年3月21日 星期四	气候	3月	气温	-8° - -10°
监理人员动态:	巡视、检查	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	东海 7人				
施工机械动态:	拖拉机 - 台				
施工部位进度情况	永义村户用发电站更换破损户用逆变器, 整改消缺. 大六村发电站数据采集系统更新升级, 整改消缺.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时星宝 吴少坤	总监签阅	zye 发		

