

监 理 日 志

工程名称: 新化县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2019年3月22日 星期五	气候	阴晴	气温	-12° - -1°
监理单位动态:	巡视检查		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	东海 7 人				
施工机械动态:	拖拉机 - 1 台				
施工部位进度情况	永久村12用发电站更换破损12用逆变器. 整改消缺. 卫东村发电站数据采集系统更新升级. 整改. 消缺.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金宽. 吴少坤		总监签阅	刘士发	

