

监 理 日 志

工程名称: 勐利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2019年3月25日星期一	气候	阴	气温	-7°-7°
监理单位动态:	巡视检查验收	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	东海7人				
施工机械动态:	拖拉机一台				
施工进度情况	永久村户用发电站更换破损户用逆变器. 整改消缺. 仁兴村发电站整改消缺. 正阳村发电站整改消缺.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金亮 吴少坤	总监签阅	刘士发		

