

监 理 日 志

工程名称: 勐利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2019年3月30日星期六	气候	阴	气温	-9°-4°
监理单位动态:	巡视检查验收		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	东海 7人				
施工机械动态:	拖拉机一台				
施工进度情况	永久村户用发电站更换破损户用逆变器. 整改消缺. 河口村发电站整改消缺. 城西村发电站整改消缺.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金宝 吴少坤		总监签阅	刘 七 发	

