

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电扶贫项目

日期	2019年4月8日 星期一	气候	晴	气温	-2°-7°
监理单位动态:	巡视、检查、验收	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	东海7人 二建10人				
施工机械动态:	拖拉机 2台				
施工进度情况	永久村户用发电站更换破损户用逆变器, 整改消缺. 龙山村发电站更换破损光伏组件, 整改消缺. 和平村发电站整改消缺.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	时金宝 吴少坤	总监签阅	刘士发		

