

监 理 日 志

工程名称: 新建光伏分布式发电站扶贫项目

日期	<u>2019年4月11日 星期四</u>	气候	<u>晴</u>	气温	<u>-2-12°</u>
监理单位动态:	<u>巡视检查验收</u>		材料进场、取样见证、合格情况: <u>无</u>		
施工方人员动态:	<u>东海7人, 二建10人</u>				
施工机械动态:	<u>拖拉机三台</u>				
施工进度情况	<u>永久村户用发电站更换破损户用逆变器, 整改消缺. 龙山村发电站更换破损光伏组件, 整改消缺. 太升村发电站整改消缺.</u>				
检查发现的问题	<u>今日巡视, 检查到龙山村发电站时, 发现重新更换后的光伏组件, 部分中压与边压螺丝未拧紧的现象.</u> <u>无</u>				
处理措施、意见、结果	<u>责令现场立即整改, 把更换后的光伏组件必须重新检查一遍.</u> <u>无</u>				
协调内容或其他	<u>无</u>				
记录人	<u>时金荣, 吴少坤</u>		总监签阅	<u>刘士发</u>	

